


◇当社の活動状況◇



『本社内にAEDを設置しております』

AEDとは、「自動体外式除細動器」のことで、心室細動と呼ばれる不整脈（心臓のけいれん）によってポンプとして動かなくなってしまった心臓に、電気ショックを与えることにより、元の収縮を取り戻させるための機器です。

当社でも、守れる命への役立てに設置を行っております。



国道107号 由利本荘市 荒町地内

通行規制のお知らせ！

工事名：地方道路等整備工事 27-I650-K1

右記区間において、工事期間中の片側交互通行規制が行われております。沿道住民やご通行の皆さまには、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事期間 ～平成28年 8月31日

※工事内容の変更等により工期の延長となる場合があります。

規制時間 午前 8:30 ～ 午後 5:00

※工種により夜間作業となる場合があります。

至 東由利



◇現場紹介◇

工事名：地方道路等整備工事 27-I650-K1
工事場所：由利本荘市荒町万願寺地内
工事概要：道路等整備

- 荒町現場状況 -



◀ 現場の概要 ▶



↑至 本荘市内
↓至 本荘工業団地
渋滞緩和対策として右折車線の滞留長が現在の約2倍長くなります。

『現場の状況』

工事概要として、車道・歩道部の整備工事を行います。現在、既設防雪柵の撤去移設作業を行っております。

『現場代理人より』

現場は国道107号、本荘インターチェンジへの接続道路として日中の交通量が多く、また児童の通学路にもなっており一般車両及び歩行者への安全配慮が重要視されます。今後、本格的な工事に伴い交通規制による一時的な混雑も予想されますが現場通行の際は安全通行でのご協力をお願い致します。



◇現場紹介◇

工事名：県単河川改良工事 27-K296-50
工事場所：由利本荘市東鮎川地内
工事概要：河川改良

- 鮎川現場状況 -



◀ 現場の概要 ▶



消防用ポンプ設置の際に利用する階段です。

『現場の状況』

3月下旬にて工事完成引き渡しを終了しました。

『現場代理人より』

昨年9月より施工をしてきましたが工事期間中の事故もなく無事完成となりました。現場は民家に隣接していましたが地域の方々のご協力のもとトラブルなく作業ができ、他工区との作業調整においても安全協議会組織により安全かつ円滑に工事を進める事ができ予定工期での完成となりました。